

Skadevurderingsrapport

Eksempelrapport — anonymisert forsikringsdokumentasjon

Saksnummer: EKSEMPEL-SKAD-2026-000001

Dato: 12. juli 2026

KUNDE

Navn	Eksempelkunde (anonymisert)
E-post	eksempel@iphonelegevakt.no
Telefon	+47 00 00 00 00

ENHET

Modell	iPhone 14 Pro 256GB Space Black
IMEI	35*****738
Serienummer	R2J2*****7
Garantistatus	Utenfor garanti
Find My	Av
Aktiveringslås	Av
MDM-status	Ingen MDM registrert
SIM-lås	Ulåst
Kjøpsdato	Mars 2023 (estimert)
Skadekategori	Vannskade / korrosjon i ladeport

TEKNISKE FUNN

Skjerm / display OK Ingen synlig skade	Væskeskade KRITISK Korrosjon i ladeport
Hovedkort OK Ingen feil observert	Batteri OK Normal helse i diagnostikk
Face ID OK Responderer normalt	Lading / ladeport OBS Begrenset ladekontakt

TEKNISK VURDERING

Ved inspeksjon er det observert fuktighetsspor og begynnende korrosjon i Lightning-porten.

Skjerm og touch fungerer normalt. Face ID responderer som forventet. Batteri rapporterer normal helse i systemdiagnostikk. Det er ingen synlige tegn til skjermbrudd eller deformert chassis.

Reparasjon anbefales

Enheten vurderes som teknisk og økonomisk reparerbar.

Anbefalt reparasjon: rengjøring og utskifting av ladeportmodul. Full funksjonstest etter reparasjon, inkludert lading, dataoverføring og fuktighetssjekk. Ved utvidet korrosjon på hovedkort kan ytterligere vurdering være nødvendig.

KOSTNADSESTIMAT

Del	Ant.	Pris	MVA	Sum
Ladeportmodul (original	1	890 kr	223 kr	1 113 kr
Rengjøring og	1	490 kr	123 kr	613 kr
Arbeidstimer — montering og	1	690 kr	173 kr	863 kr
Sum eks. mva: 2 070 kr				
MVA (25%): 518 kr				
Totalt inkl. mva: 2 588 kr				

DOKUMENTASJON TIL FORSIKRINGSSELSKAP

Rapporten dokumenterer skadeomfang, teknisk vurdering og anbefalt reparasjonsbehov, og kan sendes til forsikringsselskap som vedlegg i skadesak.

KONKLUSJON FOR FORSIKRING

Enheten vurderes som reparerbar med utskifting av ladeport. Rapporten beskriver skadeomfang på kontrolltidspunktet og erstatter ikke fysisk inspeksjon av enheten etter eventuelle nye skader.

TEKNIKER OG SIGNATUR

Autorisert tekniker

iPhone Legevakt AS

Signatur

Stempel